



STAVBA:	REGENERACE ZELENĚ V PARKU U OBECNÍHO ÚŘADU - ŠEBETOV	Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131, Dolní Životice 747 56 Gsm: 774 153 877, IČ: 753 511 53 remes.ondrej@typha.cz	
KAT. ÚZEMÍ:	ŠEBETOV (762181)	ZODP. PROJEKTANT:	ING. D. MIKOLÁŠEK
OBEC:	ŠEBETOV		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	ING. O. REMEŠ <i>O.R.</i>
INVESTOR:	OBEC ŠEBETOV 108, 679 35 ŠEBETOV		ING. R. KVASNICA
OBSAH:	INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - STROMY A KEŘE	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2014-85-2
		DATUM:	BŘEZEN 2014
		PARÉ:	<b>1</b>
PŘÍLOHA:	B1 – TEXTOVÁ ČÁST		

**INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM LOKALITY**

<b>Zadavatel:</b>	Obec Šebetov Č.p. 108 679 35 IČ: 002 810 69
<b>Vypracoval:</b>	Ing. Ondřej Remeš Nové domky 131 747 56 Dolní Životice IČ: 753 511 53
<b>Autorizoval:</b>	Ing. David Mikolášek Sadová 336 664 43 Želešice autorizovaný architekt pro obory krajinářská architektura a ÚSES č. autorizace: 2024
<b>Datum zpracování:</b>	9. března 2014

**Základní údaje lokality**

Lokalita byla součástí většího areálu zámeckého parku. Nachází se na parcele č. 16/1 v katastru obce Šebetov. Podél jihozápadní hranice vede zděný plot výšky přibližně 2 m s dvěma vstupy – jedním z jihovýchodního rohu parcely od obecního úřadu a druhý branou přibližně uprostřed západní hranice. Výměra lokality je 0,54 ha. Podél zděného plotu vede místní komunikace ze Šebetova do Kořence a Benešova.

Reliéf lokality je členitý. Podle něj je lokalita rozdělena na dvě části – jižní a severní. Jižní část tvoří mírný svah orientovaný severně. Terén klesá od jižní zdi k nohejbalovému hřišti v severní části lokality. Jižní částí prochází diagonálně příjezdová komunikace z makadamu, která se napojuje na hřiště. V jižní části se krom hřiště nachází venkovní jeviště a několik dřevěných budov plnících účely občasného stánku s občerstvením.

Lokalita je často společensky využívána pro pořádání pouťových atrakcí, tanečních zábav a sportovních zápasů. Na lokalitě se během vegetační sezóny vyskytuje zvýšený pohyb osob, zejména dětí a mládeže. Vstup na plochu parku není omezen.

Vzhledem ke špatnému stavu vegetačních prvků – stromů a snaze obce provést obnovu porostů, byla vypracována inventarizace zeleně a dendrologický průzkum.

